
Perni girevoli

Profili estremità misti selezionabili



Codice componente			Incrementi di 1mm		Incrementi di 0.1mm						Selezione	
Tipo	Profilo estre- mità Sx	Profilo estremità Dx	D	L	T (TC)	N (NC)	G (GC)	K (KC)	Y (YC)	H (HC)	M (MC) (Grossa)	С
FCL FCLH PFCLH GFCL FCLS FCLSH GFCLSH	ABCDEFGH	A B C D E F G H	3~20 4≤D (Profilo estr. albero E) 6≤D (Profilo estr. albero B, F,	5~200 (L≤Dx20)	0.5≤T(TC)≤L/4	2≤N(NC)≤L/4 (Profilo estr. albero C) G(GC) · M(MC)/2+1 ≤N(NC)≤L/4 (Profilo estr. albero B) N(NC)=0 0 2≤N(NC)≤L/4 (Profilo estr. albero G) 2≤N(NC)≤L/4 (Profilo estr. albero H)	D/5≤G(GC)≤D/2	2≤K(KC)≤30	Y(YC)≤D/2	D+1≤H(HC)≤D+10	3 4 5 6 8 10 12 16 (M(MC) < D/2) (Profile estr. albero B) (M(MC) < D 0) (Profile estr. albero E) (Profile estr. albero F) (Profile estr. albero F) (Profile estr. albero F)	
Ordering Codice componente Example Tipo Estr. Sx Estr. Dx - D - L - T - N - G - K - Y - H - M - TC - NC - GC - KC - YC - HC - MC												
		FCI	D	G - D1	IO - 1100 - T	2	- H	114	- NC10	- KC65 -	VC15	

