
Interruttori di posizione - A contatto

Panoramica



- *2 Se utilizzati alla tensione e corrente nominale senza guasto dell'interruttore causato da vibrazioni. *3 La struttura incapsulata del tipo IP67 può causare un ritardo di ritorno alle basse temperature (5°C o inferiori).

Specifiche elettriche

Vibrazione	10 ~ 55Hz, ampiezza onda intera 1.5mm nella direzione X, Y Z
Impatto	300m/s² rispettivamente in direzione X, Y, Z
Velocità d'esercizio ammessa	10mm~5m/min
Carico di rottura del cavo	Solve o illicitore
Raggio di curvatura min del cavo	R7mm

Valori nominali contatto DC5 ~ 24V Carico resistivo 20mA (MAX) (10mA con LED) Resistenza dielettrica 100MO a superiore megahinetra DC250V Tensione di tenuta AC500V 50/60Hz, 1 min tra ogni terminale e l'involucro 👽 Utilizzare entro i valori nominali del contatto. L'uso a valori superiori a quelli normali può causare guasti.

Questi interruttori sono progettati per basse tensioni e correnti e non sono conformi alla direttiva di controllo esportazioni (Export Trade Control Ordinance), al marchio CE e al marchio CCC (China Compulsory Certification)

- 1. Se il circuito viene danneggiato, nelle condizioni riportate di seguito possono verificarsi incidenti dovuti alla generazione di calore anomalo, fumo e fiamme.
- a. Quando i valori nominali dell'interruttore, il ciclo di vita, le condizioni ambientali e altri fattori superano la gamma d'esercizio
- b. Quando fili e connettori elettrici vengono utilizzati al di sopra della gamma di corrente ammessa
- c. Quando i cavi sono esposti a oggetti che emanano calore
- 2. Sono necessarie misure di sicurezza, come l'adozione di circuiti ridondanti, per evitare incidenti gravi che possono portare a lesioni o alla morte o a danni ulteriori provocati dai guasti nel funzionamento.
- 3. Quando il quasto nell'uscita del segnale può provocare danni alle apparecchiature o alla macchina, installare un dispositivo di arresto di emergenza.

• Livello di protezioni

Tenere presente che la capacità di tenuta può essere compromessa dalle condizioni o dall'ambiente d'esercizio, ad esempio presenza di olio da taglio, agenti chimici o polvere. Selezionare il tipo di macchina facendo riferimento ai codici IP. · Non utilizzare interruttori con cuffie in gomma esposte in ambienti in cui gli sfridi metallici potrebbero cadere sui prodotti, perché la cuffia in gomma può danneggiarsi.

· L'angolo di contatto tra l'interruttore e gli oggetti deve essere compreso entro ±3° (±1° per il tipo con segnale di decelera-


(Eccetto tipi con ampio angolo di contatto, contatto a sfera, pressore a sfera). (Fig. 1)

- Gli oggetti rilevati non devono entrare a contatto con l'alloggiamento dell'interruttore (eccetto per gli interruttori con finecorsa). (Confermare la resistenza di impatto degli interruttori con fermo di arresto, facendo riferimento alle rispettive pagine del

Non utilizzare per contatti a bassa velocità (10mm/min o inf.). Questo provocherebbe una prolungata instabilità operativa e il

consequente deterioramento dei contatti dell'interruttore.

Effetti di microvibrazioni
Non utilizzare l'interruttore in un ambiente con battiti dovuti a microvibrazioni.




Precauzioni per l'installazione


Danni al cavo

- · Una forza eccessiva sull'ingresso del cavo e sul corpo del sensore possono provocare rottura dei conduttori interni Non tirare o torcere i fili con una forza pari o superiore a 15N. Inoltre, non tirare o torcere i fili con quaina in gomma con una forza pari o superiore a 30N
- Il raggio di curvatura deve essere R7 o superiore.
- Quando si serrano i cavi per impedirne il movimento, accertarsi di non esercitare una forza eccessiva sull'ingresso del cavo e sul corpo del sensore
- Quando si serrano i cavi in fascio, prestare particolare attenzione a non esercitare una forza eccessiva sugli interruttori.

■Precauzioni per il cablaggio elettrico

- Collegamento all'alimentazione
- · Il collegamento diretto all'alimentazione danneggia l'interruttore e l'elemento interno.
- Installare correttamente prestando attenzione alla polarità






Il serraggio con utensili come pinze a becchi lunghi può provocare danni.


· Collegamento con carico induttivo

- · Il collegamento diretto a un carico induttivo danneggia l'interruttore.
- Se l'interruttore deve essere collegato a un carico induttivo, includere un circuito di comando per il carico



· Se l'alimentazione DC 0V della macchina è collegata a massa, accertarsi di collegare l'interruttore sul lato GND. (Se l'interruttore viene collegato sul lato (+), potrebbe danneggiarsi nel momento in cui il suo lato (-) tocca il corpo.)





Esempio errato

Il collegamento illustrato danneggia l'interruttore.


Non utilizzare questo prodotto come dispositivo di rilevamento senza protezione per il corpo.

è le normative locali, quali OSHA, ANSI e IÈC.)

(Per proteggere il corpo durante l'uso di questi prodotti, rispettare sempre le leggi

•Serraggio della testa zigrinata

Serrare saldamente a mano



Cablaggio dell'interruttore con LED

· Per evitare danni al LED dovuti a sovracorrenti impreviste, utilizzare un resistore di limitazione della corrente. · Per carichi rientranti nei limiti nominali dell'interruttore o nell'installazione su PLC, i resistori di limitazione della corrente non sono necessari finché la corrente rimane intorno ai 7mA.



·Il tipo con LED è caratterizzato da polarità. Il cavo marrone è il positivo (+), il blu è negativo (-). Instal-

Cablaggio

- Utilizzare entro i valori nominali del contatto.
- 2. Non tirare o torcere il cavo e il conduttore con una forza eccessiva. Il raggio di curvatura deve essere R7 o superiore.
- 3. Quando la macchina è collegata a massa, collegare l'interruttore sul lato a massa.
- 4. Disturbi e picchi di corrente possono indurre fenomeni di sovraccorrente e danneggiare il contatto. Posizionare il cablaggio dell'interruttore lontano da fonti di alimentazione o fonti di disturbo.
- 5. Come prolunga, utilizzare un cavo con guaina in gomma e area in sezione di 0.3mm² o superiore
- 6. Quando l'interruttore aziona il relè, utilizzare la corrente di bobina di circa 10mA.

Conferma dell'azione dell'interruttore

· Metodo corretto di controllo del circuito con multimetro analogico



Il LED si accende quando il contatto è chiuso

Multimetro analogico: conferma gamma in Ohm x10

Misurazione della resistenza del contatto con multimetro digitale Gli interruttori con LED non possono essere sottoposti correttamente a misurazione nella gamma Ohm. Solo quando è presente un terminale di uscita della



■Calcolo dell'energia di impatto 🖲 Confermare la resistenza all'impatto degli interruttori di finecorsa, consultando le pagine del catalogo corrispondent



